

令和3年10月4日

## 回 答 書

令和3年10月1日提出の質問に対しまして、下記のとおり回答します。

工 事 名	令和3年度 伊南聖苑屋根改修・LED化事業 伊南聖苑屋上防水等・照明器具（LED化）改修工事
-------	---

質問 番号	質 問 事 項	回 答 欄
1	建築工事内訳明細 2) 屋上防水工事の 2-2) 庇箱樋部ウレタン塗膜防水 立上り 部の数量 31.6 m <sup>2</sup> は、H800*39.52m部分と 思われ、H500*41.52m部の 20.76 m <sup>2</sup> 分が 計上されていないのではないのでしょうか。 (図A-02 表及び図中より)	A-02 の図面上で、立上り部H500*41.52 m部について表記はありますが、この部 分については改修の必要がないため、設 計書 建築工事内訳明細には計上してあ りません。